

6000TOCi的建议服务

令您对TOC投资高枕无忧



最大限度降低风险和延长正常运行时间

专业系统服务和定期更换紫外灯等关键系统组件，确保TOC系统始终高效运行。执行推荐的维护计划可消除非计划维护造成的中断，并将用水受污染的风险降至最低。



合规保证

全球药典法规要求进行TOC测量，因此需要进行审核，确保产品质量和安全性。梅特勒-托利多的专业服务通过定期校准和系统适应性测试确保您的关键测量值符合要求。



推荐的6000TOCi服务

频率	服务产品	为什么要获取?
安装	综合认证 使用工厂校准数据的安装认证(IQ)和操作认证(OQ)，并结合系统适应性测试(SST)。包括SST参比溶液。包含在EQPac中。	通过专业设置实现快速安装和认证
购买后头两年	超长保修 设备寿命的前24个月全面保修，确保您高枕无忧并最大限度地延长正常运行时间。从开始就实施预防性维护，最大程度地降低对设备的长期影响。	推荐的6个月服务包括： • 标准全面预防性维护 • TOC、电导率、流速和温度校准 • 更换紫外线灯及过滤器
两年后	全面保修 凭借此全面服务，在系统前24个月后续最大限度地延长正常运行时间。规避风险并避免您的设备出现停机、性能问题以及意外维修人工和材料成本。	• 目视检查 • 所需校准解决方案 • 适用于所有非易损件的备件和劳动力更换
每6个月一次	系统适应性测试 (药典水系统) 提供系统性能和分析满足制药客户合规性要求的证据。包括SST标准溶液。	确保TOC系统符合法规要求

6000TOCi订货信息

服务名称	订货号
全面认证	B39920003
延长保修	B39950001
全面保修	B39910001
标准保修	B39910002
基础保修	B39910003
系统适应性测试	S39905157

耗材	订货号
紫外灯替换件（建议每运行4,500小时更换一次）	58 079 513
系统适应性测试溶液	30 472 084
校准标液	30 472 083
校准标液与SST溶液组合	30 472 085
用于扩展范围校准的校准标准液	30 472 086
用于扩展范围校准的组合校准与SST溶液	30 472 087
保险丝，1.25A，传感器PCB	58 091 583
大容量滤芯（2件装）	58 091 551

备件	订货号
泵模块，8.5 mL/min	30 472 152
大容量过滤器组件	58 091 550
高压调节器	58 091 552
不锈钢出口管	58 091 553
接插线，1 ft (0.3m)	58 080 270
接插线，5 ft (1.5m)	58 080 271
接插线，10 ft (3.0m)	58 080 272
接插线，15 ft (4.5m)	58 080 273
接插线，25 ft (7.6m)	58 080 274
接插线，50 ft (15.2m)	58 080 275
接插线，100 ft (30.5m)	58 080 276
接插线，150 ft (45.7m)	58 080 277
接插线，200 ft (61.0m)	58 080 278
接插线，300 ft (91.4m)	58 080 279

www.mt.com/pro-service

了解更多信息

梅特勒-托利多集团

过程分析事业部

本地联系方式: www.mt.com/pro-MOs

如有技术变更，恕不另行通知

©07/2019 METTLER TOLEDO。保留所有权利

PA2017zh Rev A 07/19